


**Wytrzymałość materiałów III**


Walcowanie blach

Teoria Karmana - założenia:

- 1) blacha jest na tyle szeroka, iż można założyć istnienie płaskiego stanu odkształcenia
- 2) materiał blachy jest nieściśkowy i idealnie plastyczny
- 3) kąt chrytu  $\alpha_b$  jest mały (rys.1)
- 4) naprężenia zależą tylko od zmiennej  $x$ , a nie zależą od zmiennej  $y$ , w przyjętym układzie współrzędnych (rys.1)
- 5) siły tarcia uwzględniamy w warunku równowagi, a pomijamy w warunku plastyczności, wywołane nimi naprężenia styczne.



Rozpatrzmy równowagę elementu przedstawionego na rys 2.



Rys. 2

$p$  - nacisk wałców na element blachy

$t$  - siła tarcia w kierunku znak wraz z  $x$ .

W „strefie wejścia” działa tak jak na rys 2,

w „strefie wyjścia” ma zwrot przeciwny.

szerokość blachy  $s=1$

$$\sum P_i x = 0 \rightarrow -\sigma_x h + (\sigma_x + d\sigma_x)(h + dh) + 2p \frac{dx}{\cos \alpha} \sin \alpha \mp$$

$$\mp 2t \frac{dx}{\cos \alpha} = 0 \quad (1)$$

Po pomnożeniu i pominięciu wielkości małej drugiego rzędu, otrzymujemy:

$$\boxed{h d\sigma_x + \sigma_x dh + 2p \operatorname{tg} \alpha dx \mp 2t dx = 0} \quad (2)$$

Kar. plast. HMH

$$|\sigma_x - \sigma_y| = \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_0 \quad (3)$$

$$\sigma_y \approx -p \quad (4)$$


$$\sigma_x > \sigma_y \quad \text{zatem:} \quad (5)$$

$$\sigma_x + p = \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_0 \quad (6)$$

$$\sigma_x = \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_0 - p \rightarrow d\sigma_x = -dp \quad (7)$$

z geometrycznych zależności znajdziemy  $h=h(x)$

z rys. 3.



Rys. 3

$$2R + h_a = 2R \cos \alpha + h \quad (8)$$

$$h = h_a + 2R(1 - \cos \alpha) \quad (9)$$

$$\sin \alpha = \frac{x}{R} \approx \operatorname{tg} \alpha \approx \alpha \quad (10)$$

$$1 - \cos \alpha \approx \frac{\alpha^2}{2} \approx \frac{x^2}{2R^2} \quad (11)$$

$$h = h_a + 2R \frac{x^2}{2R^2} = h_a + \frac{x^2}{R} \quad (12)$$

$$dh = \frac{2x}{R} dx \quad (13)$$

Wstawiając (7), (10), (12), (13) do równ. (2) otrzymujemy zasadnicze równanie procesu walcowania, określające rozkład nacisków  $p=p(x)$ :

$$\left( h_a + \frac{x^2}{R} \right) \frac{dp}{dx} - \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{\sigma_0 x}{R} + 2t = 0 \quad (14)$$

znak (+) odnosi się do strefy wejścia :  $x^* \leq x \leq x_0$  ,  
gdzie  $x_0 = R \sin \alpha_b$  (rys. 1)

znak (-) odnosi się do strefy wyjścia  $0 \leq x \leq x^*$

Karunki brzegowe :

dla  $x=0$  (wyjście) 
$$\left. \begin{aligned} \sigma_{x_1} &= 0 \\ p_1 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_0 \end{aligned} \right\} (15)$$


- " -  $0 \leq x \leq x^*$  siła tarcia jest dodatnia w przyjętym układzie

- " -  $x^* \leq x \leq x_0$  siła tarcia jest ujemna  
(ciągnie blachę między walce)

- " -  $x = x^*$  
$$\left. \begin{aligned} \sigma_{x_1} &= \sigma_{x_2} \\ p_1 &= p_2 \end{aligned} \right\} (16)$$

- " -  $x = x_0 = R \sin \alpha_b$  (wejście) 
$$\left. \begin{aligned} \sigma_{x_2} &= 0 \\ p_2 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \sigma_0 \end{aligned} \right\} (17)$$

Moment potrzebny do napędu wałców



$$M = s \int_0^{\alpha_b} t R^2 d\alpha = s R^2 \int_0^{\alpha_b} t d\alpha \quad (18)$$

gdys  $t = \pm t_0$  (19)

$$M = s R^2 \int_0^{\alpha^*} (-t_0) d\alpha + s R^2 \int_{\alpha^*}^{\alpha_b} t_0 d\alpha$$

$$M = R^2 s t_0 (\alpha_b - 2\alpha^*) \quad (20)$$